




DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
HATAY HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
EMNİYET BÜLTENİ



Sayı : HTY-EYS / 2018-03

Tarih : 26 / 04 / 2018

KONU: Havalimanımız Apronunda Uçak parklamasının 45 dereceden 90 dereceye geçilmesi çalışmaları ve PAT sahalarının boyanması çalışmaları.

Bu Emniyet Bülteni; Yukarıda belirtilen işlerin Pist, Apron ve Taksiyollarını kapsayan harekât sahası üzerinde yapılacağından, aynı zamanda havalimanımızda uçak trafiği ve operasyonel hizmetlerin devam edecek olması nedeniyle yapılacak aplikasyon, boya silme, boyama işlemleri ve uçak parklamasının 45 dereceden 90 dereceye geçilmesi nedeniyle risklerin ortadan kaldırılması ve tam emniyetin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması ve bazı planlamalarının yapılmasını amaçlamaktadır.

KAPSAM:Bu bülten, Havalimanı Müdürlüğü, İşletme Şefliği, Teknik Hizmetler Şefliği, Hava Seyrüsefer Şefliği, Havalimanı Nöbetçi Şefliği, Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Şefliği, ARFF Şefliği, Elektronik Şefliği, aplikasyon ekibi, boya silme ekibi, boyama ekibi, Yer Hizmetleri Kuruluşu, Havayolu Kuruluşu ve Hava İkmal Kuruluşları ve Hatay Havalimanı hava tarafında çalışan personel ve tüm araç kullanan personeli kapsamaktadır. Bu nedenle normal operasyonel hizmetlere dönünceye kadar;


PAT Sahalarında çalışmalar nedeniyle PAT sahalarında kullanıma kapatılacak olan bölgelerin belirlenmesi ve tanımlanması ile hava araçlarının PAT sahalarındaki hareketlerinin düzenli ve emniyetli yürütülmesini,

Havalimanı Müdürlüğümüz birimleri, aplikasyon ekibi, boya silme ekibi, boyama ekibi, Yer Hizmetleri Kuruluşu, Havayolu Kuruluşu ve Hava İkmal Kuruluşları ve Hatay Havalimanı hava tarafında çalışan araç, ekipman ve personelinin kullanıma açık olan PAT Sahalarını ihlal etmeden, tam emniyetli olarak çalışmalarını yürütmesini,

Yukarıda tarif edilen işlerin yürütülmesinde; Havalimanı Müdürlüğü, İşletme Şefliği, Teknik Hizmetler Şefliği, Hava Seyrüsefer Şefliği, Havalimanı Nöbetçi Şefliği, Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Şefliği, ARFF Şefliği, Elektronik Şefliği, aplikasyon ekibi, boya silme ekibi, boyama ekibi, Yer Hizmetleri Kuruluşu, Hava İkmal Kuruluşları, Havayolu Kuruluşu ve Pilotların bilmesi, yapması ve dikkat etmesi gerekli olan hususlarla ilgili Emniyet planlaması ve koordinasyonunu kapsar.



DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
HATAY HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
EMNİYET BÜLTENİ



Sayı : HTY-EYS / 2018-03

Tarih : 26 / 04 / 2018

PLANLAMA VE BİLGİLENDİRMELER:

Bu çalışmalar nedeniyle;

- 1) Apronda 90 derece uçak parklamasının aplikasyon işlemleri yapılacaktır.
- 2) Uçuş ve yer hizmetleri faaliyeti devam ederken kısım kısım Uçak parklamasının 90 derece olan bölümlerinin boya silme işlemleri yapılacaktır.
- 3) Apronda uçak parklamasının 90 derece aplikasyon işlemleri tamamlanan yerlerinin boyama işlemleri yapılacaktır.
- 4) 90 dereceye geçilen park pozisyonunda uçuş ve yer hizmetleri faaliyeti devam edecek olup Yer Hizmetleri Kuruluşu, Havayolu Kuruluşu ve Hava İkmal Kuruluşları personelini yeni operasyonel hizmetlere hazırlanması için teorik ve pratik eğitimlerini tamamlaması ve yeni personeller operasyonel hizmetlere tecrübe kazanıncaya kadar tecrübeli bir personelin refakat etmesi gerekmektedir.
- 5) Mevcut 6 adet 45 derece park pozisyonu aplikasyon ve boyama işlemleri tamamlandığında 10 adet 90 derece park pozisyonu olacaktır.
- 6) Havalimanımız PAT sahalarındaki aplikasyon, boya silme ve boyama işlemleri ve Uçak parklamasının 45 dereceden 90 dereceye geçilmesi işleri Havalimanımızda uçak ve yolcu trafiğini aksatmadan yapılması gerektiğinden, yapılacak işler Havalimanı Havalimanı Müdürlüğü, İşletme Şefliği, Teknik Hizmetler Şefliği, Hava Seyrüsefer Şefliği, Havalimanı Nöbetçi Şefliği, Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Şefliği, ARFF Şefliği, Elektronik Şefliği, aplikasyon ekibi, boya silme ekibi, boyama ekibi, Yer Hizmetleri Kuruluşu, Havayolu Kuruluşu ve Hava İkmal Kuruluşları tarafından yapılacak planlama ile aşamalı olarak yürütülecektir. Bu nedenle çalışmalar kısım kısım tamamlanacaktır.
- 7) Uçuş ve yer hizmetleri faaliyeti devam ederken kısım kısım Pist ve A/B taksiyolunda boyama işlemler yapılacaktır.


SONUÇ:Havalimanımız Apronunda Uçak parklamasının 45 dereceden 90 dereceye geçilmesi çalışmaları ve PAT sahalarının boyanması çalışmaları süresince, bölgedeki emniyeti olumsuz etkileyen durumlar bertaraf edilinceye kadar, tarafların belirtilen Emniyeti tehdit eden hususlara hassasiyetle yaklaşması büyük önem arz etmektedir.

Bu nedenle;

- 1) Görevlendirme ile gelen personel, araç ve teçhizatın hava tarafına giriş çıkış işlemlerini rahat yapabilmesi için gerekli izinlerin alınması.
- 2) Görevlendirme ile gelen personelin haberleşmesini sağlayacak iletişim araçlarının tahsis edilmesi ve görevlendirme ile gelen personellere yardımcı olacak ve refakat edecek



DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
HATAY HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
EMNİYET BÜLTENİ



Sayı : HTY-EYS / 2018-03


Tarih : 26 / 04 / 2018

personel görevlendirmelerinin yapılması.

- 3) Çalışmalar sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin alınması.
- 4) Gerekli Notam yayınlarının yapılması.
- 5) AIP LT AD 2 LTDA PRKG en'de 90 derece parklama için park pozisyonlarının WGS 84 koordinat sisteminde haritacıya ölçtürülerek yayınının yapılması, AIP yayınının yayınlanıncaya kadar Notamla tüm kullanıcılara duyurulması
- 6) 90 dereceye geçilen park pozisyonunda uçuş ve yer hizmetleri faaliyeti devam edecek olup Yer Hizmetleri Kuruluşu, Havayolu Kuruluşu ve Hava İkmal Kuruluşları personelini yeni operasyonel hizmetlere hazırlanması için teorik ve pratik eğitimlerini tamamlaması ve yeni personeller operasyonel hizmetlere tecrübe kazanıncaya kadar tecrübeli bir personelin refakat etmesi gerekmektedir.
- 7) Harekât alanında çalışmalar süresinde araç ve teçizat yoğunluğu fazla olacağından araçlara damalı bayrak ve uyarıcı flaşör lamba takılması,
- 8) Gece yapılacak çalışmalarında araç farlarının pilotları şaşırtmaması için gerekli tedbirlerin alınması.
- 9) Harekât alanının da meydana gelebilecek Acil Durumlarda her türlü manevra önceliği ARFF araçlarında bulunmakta olup, bu durumlarda ARFF araçlarının önceliği engellenmeyecektir. Azami Hassasiyet gösterilecektir.
- 10) Normal operasyonel hizmetlere dönünceye kadar harekât alanını izinsiz kullanmaması, Notam ve Kule talimatlarına uyulması gerekmektedir.
- 11) Pist ihlali başta olmak üzere uçuş ve yer hareketlerine olumsuz etkisi veya ihtimali olan her türlü durum veya ramak kala olaylarının emniyet yönetim sistemine bildirilmesi / raporlanması.
- 12) Boyama işlemleri tamamlandığında ilgili birim tarafından boya ve tiner kutularının tartılarak Çevre Sorumlusunu teslim edilmesi, Çevre sorumlusu tarafından 15 01 10 atık kodlu Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar olarak atık kayıt çizelgesine kayıt edilerek geçici atık deposunda 6 ay muhafaza edildikten sonra Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında geridönüşüm ve bertaraf edilmek üzere lisanslı firmaya Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) ile teslim edilmesi.
- 13) Havalimanı Havalimanı Müdürlüğü, İşletme Şefliği, Teknik Hizmetler Şefliği, Hava Seyrüsefer Şefliği, Havalimanı Nöbetçi Şefliği, Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Şefliği, ARFF Şefliği, Elektronik Şefliği, aplikasyon ekibi, boya silme ekibi, boyama ekibi, Yer Hizmetleri Kuruluşu, Havayolu Kuruluşu ve Hava İkmal Kuruluşları ve Hatay Havalimanı hava tarafında çalışan araç, ekipman ve personelinin uygun insan ve finansman kaynaklarının sağlanarak gerekli çalışmaları yapılması ile emniyeti tehdit eden durumlara hassasiyetle yaklaşılması büyük önem arz etmektedir.
- 14) Emniyeti tehdit eden durumların ortaya çıkmasını önlemek için sahada faaliyet



**DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
HATAY HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
EMNİYET BÜLTENİ**



Sayı : HTY-EYS / 2018-03

Tarih : 26 / 04 / 2018

gösteren personelin, ulusal ve uluslararası standart ve mevzuatlara uygun şekilde DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Yönerge ile Hatay Havalimanı Müdürlüğü tarafından yayınlanan Talimatlara belirlenen kurallara uyması gerekmektedir.

15) Yayınlanan notam ve Emniyet Bültenlerinin titizlikle takibinin yapılması ve uygulanması önem arz etmektedir.

Bu bültende belirtilen uygulama aksaklıkları, Müdürlüğümüzce bundan sonraki süreçlerde yapılacak Emniyet Tetkiklerinde takip, kontrol edilmeye ve gerekli işlem yapılmaya devam edilecektir.

HAZIRLAYAN

DHMİ HATAY HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

EMNİYET YÖNETİM UZMANLIĞI

BİLGİ İÇİN

Havalimanı Emniyet Yönetim Uzmanlığı	+90 326 235 13 00 (Dahili: 1281-1283)
Havalimanı Nöbetçi Şefliği	+90 326 235 13 00 (Dahili 1010-1081)
Web	http://www.hatay.dhmi.gov.tr
İfo web	infohatay@dhmi.gov.tr
Fax	+90 326 235 13 09